

Приложение к Общественно о начальной максимальной цене контракта (договора, лота) для конкурентных процедур закупки и цене контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

РАСЧЕТ № 2/470 от 22.05.2024

по начальной (максимальной) цене контракта (или по цене контракта с единственным поставщиком) выполнен по Методике определения НМЦ закупки (приказ Госкорпорации "Роскосмос" от 31.10.2019 № 357) Метод определения НМЦ - анализ рынка (метод сопоставимых рыночных цен)

№ п/п	Наименование продукции	Ед. изм.	Кол-во	Источник ценовой информации										Среднее квадратическое отклонение	Коэффи- циент вариации	НМЦ	
				Инициатор закупки						Средняя цена		Средняя стоимость				Цена	Стоимость
				1		2		3									
				Цена	Стоимость	Цена	Стоимость	Цена	Стоимость	Цена	Стоимость						
				руб., включая все налоги, сборы и обязательные платежи													
1	Диагностика ИБП Eaton 9355-40-N-0-MBS	шт	1	8 000,00	8 000,00	8 859,50	8 859,50	8 418,80	8 418,80	8 426,10	8 426,10	8 426,10	8 426,10	8 426,10	8 426,10		
2	Частичная разборка/сборка ИБП Eaton 9355-40-N-0-MBS	шт	2	15 000,00	30 000,00	16 611,60	33 223,20	15 785,25	31 570,50	15 798,95	31 597,90	15 798,95	31 597,90	15 798,95	31 597,90		
3	Ремонт платы питания 710-02544-00 ИБП Eaton 9355-40-N-0-MBS	шт	1	175 000,00	175 000,00	193 802,10	193 802,10	184 161,25	184 161,25	184 321,12	184 321,12	184 321,12	184 321,12	184 321,12	184 321,12		
4	Ремонт платы управления 9X55HV ИБП Eaton 9355-40-N-0-MBS	шт	1	125 000,00	125 000,00	138 430,10	138 430,10	131 543,75	131 543,75	131 657,95	131 657,95	131 657,95	131 657,95	131 657,95	131 657,95		

5	Диагностика ИБП Тп Power X33 40	шт	1	10 000,00	10 000,00	11 074,40	11 074,40	10 523,50	10 523,50	10 532,63	438,67	0,04	10 532,63	10 532,63
6	Частичная разборка/сборка ИБП Тп Power X33 40	шт	2	25 000,00	50 000,00	27 686,00	55 372,00	52 617,50	26 308,75	26 331,58	1 096,67	0,04	26 331,58	52 663,16
7	Восстановление платы контроля сети ИБП Тп Power X33 40	шт	1	175 000,00	175 000,00	193 802,10	193 802,10	184 161,25	184 161,25	184 321,12	7 676,76	0,04	184 321,12	184 321,12
8	Ремонт инверторного блока ИБП Тп Power X33 40	шт	1	125 000,00	125 000,00	138 430,10	138 430,10	131 543,75	131 543,75	131 657,95	5 483,41	0,04	131 657,95	131 657,95
9	Восстановление коммутации платы ИБП Тп Power X33 40	шт	1	50 000,00	50 000,00	53 372,00	53 372,00	52 617,50	52 617,50	51 996,50	1 444,95	0,03	51 996,50	51 996,50
					748 000,00	826 365,50	826 365,50	787 157,80		787 174,43				787 174,43

Вывод: среднее значение из представленных источников ценовой информации

Работник: \_\_\_\_\_ Главный специалист бюро контроля цен отдела 908 \_\_\_\_\_ Л.П. Тимофеева  
(подпись / расшифровка подписи) (должность)

Руководитель подразделения, ответственного за расчет НМЦ Начальник бюро контроля цен отдела 908 \_\_\_\_\_ Н. А. Сосновская  
(подпись / расшифровка подписи) (должность)